Luxomtre numrique GM1050 pour mesurer la luminosit et la luminosit







Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un posemtre luminance fractionne est un instrument professionnel pour mesurer la luminosit et la luminosit. Il est utilis pour lingnierie de mesure de lintensit luminique, le contrle qualit, la prvention de la sant et la mesure de lintensit lumineuse dans divers environnements, tels que les usines, les coles, les bureaux, les voies de circulation, les habitations, etc.

Units dilluminance commutables (Lx/Fc) et units de temprature C / F.

Par dfaut, lalarme leve est rgle 20 000 ; lalarme basse est 0 ; La valeur densemble nest pas lie lunit.

Autonomie automatique ; Rponse sensible la mesure de lenvironnement en faible luminosit (<10Lx).

Une extinction automatique sans fonctionnement peut tre active pendant une longue priode.

FC : lumire de bougie au pied ; Lx : lux ; Relation de conversion : 1Fc = 10,764Lx

Les logiciels de ces produits peuvent tre tlchargs en suivant
ce lien .

Caractristiques techniques

Specifications

Product Code	XE-4007-001
Model	GM1050
Type	Lux Luminosity & Brightness Meter
Accuracy	+/- 3 or 4 % resolution
Resolution	0.1 Lx (0.01Fc)
Function #1	Illuminance Range: 0-200000Lx (0-18581Fc)
Function #2	Illuminance probe: Silicon Photodiodes
Temperature Range	-10°C - 65°C (14°F - 149°F)